

INTERNATIONAL WELDING

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

Zugangsvoraussetzungen Berufs- bzw. Schulausbildung Berufserfahrung ¹⁾ bzw. Vorqualifikation		Schweißtechnische Ausbildung		Abschluss
Keine LAP bzw. keine LAP im technischen Bereich Anwendungstechnik	2 Jahre	1 gültiges Schweißzertifikat gem. EN ISO 9606-1/2		IWP
Lehrabschluss in einem metallverarbeitenden Beruf	3 Jahre	Vorbereitungslehrgang IWS-S0	IWS-Lehrgang	IWS
Gewerbliche Meister:in <i>ODER</i> Werkmeister:in <i>ODER</i> höherwertigere Ausbildung (Bereich Metallverarbeitung)	2 Jahre			
Zusätzliche Voraussetzungen zur nationalen Anerkennung als Schweißwerkmeister:in	5 Jahre (gesamt)	2 Schweißprüfungen Blech-Pos. PF, PC und Rohr-Pos. PH-L045 (im Zuge der Ausbildung möglich)		Schweißwerkmeister:in
Werkmeister:in <i>ODER</i> Abschluss einer 4-jährigen technischen Fachschule (Bereich Metallverarbeitung)	mit IWS-Diplom ²⁾		IWT-Aufbaulehrgang Blended Learning	IWT
	IWS-Diplom + 6 Jahre ³⁾	Zugangsprüfung		
Voraussetzung zur nationalen Anerkennung als Schweißtechniker:in	Schweißwerkmeister:in-Zeugnis		IWT/St-Aufbaulehrgang Blended Learning	Schweißtechniker:in

1) in schweißtechnisch relevanten Gebieten nach der Lehrabschluss- bzw. Meister:innenprüfung

2) nicht älter als 5 Jahre zum Beginn der Ausbildung, ansonsten Zugangsprüfung erforderlich

3) nach IWS-Diplom, innerhalb der letzten 8 Jahre